Кабельные коннекторы предназначены для соединений, которым требуется обеспечить полную герметич-ность, защиту кабеля и надежность электрической цепи. Прочные коннекторы из нейлона обладают степенью защиты ІР68 и могут использоваться под водой и под землей на любой глубине при температуре от -40° до $+85^{\circ}$ без угрозы потерять качество соеди-нения. Компактные размеры коннекторов упрощают их установку в малогабаритных системах. Коннекторы обеспечивают стабильную работу электрических цепей в уличных светильниках и вентиляции, а также надежное подключение электроустановок в промышленно-сти и на транспорте.

ПРИМЕНЕНИЕ









Для герметичного соединения электрических и оптических кабелей в кабельную линию **и** для их подвода к электрическим установкам

- Для изоляции и защиты контактных соединений
- Промышленное и уличное освещение
- Водонепроницаемые решения
- Подключение к промышленным установкам

ПРЕИМУЩЕСТВА



ІР68 - полное погружение под воду



В комплекте каждого изделия присутствует ширины кабеля специальный клемм ник



Широкий диапазон за счет двух уплотнителей



Многоразовое использование



Быстрое герметичное соединение проводников без использования специальных инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры

Степень защиты

Диапазон рабочих темпеоатур, $^{\mathbf{O}}$ С

Материал корпуса

Материал резиновых уплотнителей

Материал контактной части

Диаметр кабеля с двумя резиновыми уплотнителями, мм

Диаметр кабеля с одним резиновым уплотнителем, мм

Материал корпуса клеммника

Максимальный момент затяжки винтовой части

Стойкость к ультрафиолету

Значения

IP68

ОТ -40 **ДО** 85

Полиамид 6.6 Каучук

Никелированная латунь [Cu=52,8%, Zn=30%,


Ni=15,1%] 4-7


7-12


Нейлон 1 Н*м


Да

Габаритные и установочные размеры











Особенности эксплуатации и монтажа

Внимание! Все работы по монтажу и демонтажу необходимо выполнять при отключенном напряжении питания. Коннекторы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.


1. Раскройте коннектор, отсоедините крышки сальников.




2. Поместите кабели, предназначенные для соединения в коннектор. При диаметре кабеля от 4 до 7 мм, используйте два резиновых уплотнителя. При диаметре кабеля от 7 до 12 мм, используйте один резиновый уплотнитель.




3. Подготовьте и соедините кабели, используя клеммник.



4. Поместите соединенные кабели в колбу и плотно закройте крышкой.



5. Плотно закрепите сальники.



6. Внимательно проверьте сборку корпуса коннектора.